

Sensor de pressão atmosférica





MONTAGEM

Fixação do Barômetro:

O sensor possui dois orifícios de montagem (de 4 mm de diâmetro) para a sua fixação, feita de forma direta. Esses dois orifícios possuem uma posição para encaixe (um orifício maior) e outro onde o parafuso deve ser apertado (orifício menor).



Tomada de pressão:

Montar o barômetro com o conector pneumático de encaixe rápido voltado verticalmente para baixo, para evitar um possível acúmulo de água (por condensação) na cavidade do sensor.



Conexão elétrica:

O sensor possui um borne removível com terminal de parafusos (6 parafusos) de encaixe rápido.

DIAGRAMA DE LIGAÇÃO

Conector removível com terminal de parafusos de 6 pinos Sensor de pressão atmosférica - BaroDB

Saída V SDI-12 Alimentação

ROXO (V (padrão) ou mA) O AZ* AZUL (SDI-12)


O VM* VERMELHO (8 a 28 Vcc) O PT* PRETO (GND)

GND

RS-485A O AM* AMARELO (RS-485A+)

RS-485B | O | BR* BRANCO (RS-485B-)

DIMENSÕES



Lista de comandos comuns via SDI-12					
Comando		Função			
a!		Reconhecer ativo			
aAb!		Trocar endereço (padrão: 0)			
?!		Consultar endereço			
aM!		Iniciar medição			
aD0!		Enviar dados			
aM1!		Medições adicionais			
Ordem das informações enviadas via SDI-12					
Ordem	Variável		Unidade*		
1°	Pressão barométrica		hPa (mBar)		
2°	Temperatura		°C		

	·	
*Unidade padrão; Outras ur	nidades disponíveis.	

OPERAÇÃO

Interf	Interface serial via RS-485 e Mapa Modbus				
Endereço:		1 (padrão)			
Configuração:		8-N-1			
Taxa de transmissão:		9600 (padrão) ou 115200			
Registrador	Variável	Unidade	Tipo	Tamanho	
0x0002	Pressão	bar	Float	4 bytes	
0x0006	Temperatura	°C	Float	4 bytes	

Equação ax+b (tensão x pressão)				
X - Tensão (V)	Y - Pressão (hPa)			
0,1	600			
2,5 / 5,0	1100			

Pressão = (208,33 x Tensão) + 579,17 @ **0,1 a 2,5V** Pressão = (105,04 x Tensão) + 589,80 @ 0,1 a 5,0V

^{*}Cores dos fios sugeridos (padrão Dualbase)